

## Elektrod kablosu şartnamesi

1. Yenidođanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Kliniđimizde kullanılan Madsen AccuScreen TE/ABR marka dokunmatik ekranlı yenidođan iřitme tarama cihazıyla %100 uyumlu olmalıdır.
3. Kırmızı, siyah ve beyaz renkli 3 adet mandallı aligatörü olmalıdır.
4. Aligatörler ve kablo bir bütün halinde olmalıdır.
5. ABR elektrot kablosu üzerinde elektrotların baş üzerinde hangi noktalara takılacağını gösteren Őema olmalıdır.
6. Klinikte kullanılan Madsen Accuscreen TE/ABR cihazı üzerinde denendikten sonra onay verilecektir.

Mehmet Akif İnan  
Eđitim ve Arařtırma Hastanesi  
Merve CEVİZ BOKÇU  
Odyolog  
Dip. Tescil No : 320



## ARIZA BİLDİRİM FORMU

DOKÜMAN KODU  
MC.FR.57

YAYIN TARİHİ  
27.06.2016

REVİZYON TARİHİ:  
06.10.2016

SAYFA NO  
1/1

### BÖLÜM-I (Arıza Bildirimi Yapan Personel Tarafından Doldurulacaktır.)

Arıza Bildirimi Yapan  
Servis

Odyoloji B.M.Ü.

Arıza Bildirim Tarihi:.....  
Saati:.....

Arıza Bildirimi Yapanın  
Adı-Soyadı

Merve Genik Gskce.

Cihazın Künye numarası  
veya Taşınır Kodu

1007666987

Arızalı Cihazın Adı

Yeni doğan İstihale Tarama Cihazı

Cihaz Kalibrasyonlu mu?

EVET  HAYIR

Garantisi Mevcut mu?

EVET  HAYIR

Bilinmiyor ise Lütfen Kısa Arıza İle İlgili Bilgiler Giriniz:

Acilen Giderilmelidir

24 Saat İçinde Giderilmelidir

Acil Değildir

Yukarıda Arıza Talep Edilen

Cihaz

Mobilya

Mefruşat

Mekan

Tarih:...../...../20...  
İlgili Müdür Yardımcısı

### BÖLÜM-II (Teknik Servis Tarafından Doldurulacaktır.)

#### ARIZA TÜRÜ

Elektrik

Pnömatik

Cihazın elektrot kablosu arızalıdır.

Mekanik

Diğer(Açıklayınız)

#### YAPILAN İŞLEM

SARF EDİLEN MALZEMELER

Yeni ik değiştirme gerektirmektedir.

Teknik Servis Personeli  
M. Akif İnanc Eğitim ve  
Araştırma Enstitüsü  
Biyomedikal Tekniker

Talebi Yapan

Tarih

Saat

Teknik Servis Sorumlusu

Merve Genik Gskce  
Gözet

19.03.2020

E. H. F. Y. S. B. N.  
BİDE R.