

SAMSUNG MARKA XGEO GC80 MODEL RÖNTGEN CİHAZI STATİF HALAT MEKANİZMASI (BREAK KEP) DEĞİŞİMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın akciğer statifinin break kep parçası yenisi ile değişimi yapıp gerekli mekanik ve elektronik testleri yapıp çalışır durumda teslim edilecektir.
2. Değişimi yapılan parça biyomedikal birimize teslim edilecektir.
3. Teklif verecek firma üretici tarafından verilmiş bakım onarım yetki belgesine sahip olmalıdır.
4. Tamiri gerçekleştirilen ürünler tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri hariç) 1 yıl garantili olacaktır.
5. Garanti süresince cihaz up-time süresi % 95'in altına düşmeyecektir.
6. Tamiri yapılacak ürünlere arıza tespiti yapılarak arızalarını belirten teknik raporları açık ve belirleyici bir şekilde teklif ile beraber rapor halinde sunulacaktır.
7. Arızalı ürünlerin tamiri işi nakliye masrafları tamiri gerçekleştirecek firmaya ait olup ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.
8. Tamiri gerçekleştirilen ürünler temizlikleri yapılarak (organik ve inorganik maddelerden arındırılarak) sağlam ve ambalajlı bir şekilde teslim edilecektir.
9. Yüklenici firma arızalı ürünleri tamir edemedikleri hallerde teknolojik gelişmeleri ile yeni üretimi yapılmış, kullanıcının onaylamış olduğu yeni bir ürün ile tamir bedeli karşılığı yenileyeceklerdir.
10. İhale sonucunda sipariş verildikten sonra en geç 15 (on beş) gün içerisinde firma ürünü teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde, uhdesi kalan firmaya haber verilmeden, fiyatı uygun olan firmadan sipariş verilecek olup bu firma içinde aynı süre geçerli olacaktır. Zamanında getirmeyen firma bu konuda hak iddia etmeyecektir.
11. Teklif veren firma ürünü hastanemizde ilan süresi içinde inceleyip arıza raporu tarafımızca onaylı bir şekilde teklifle birlikte verecektir. Vermediğinde teklif değerlendirilmeyecektir.
12. Uhdesi kalan firma onarılacak malzemeyi, firma yetkilisinin veya firmada çalışan bir eleman aracılığıyla hastanemizin idaresinden tutanak karşılığında alacaktır. Gelen eleman geldiği firmaya ait belgeyi idareye teslim etmek zorundadır.

İbrahim H. COBAN
Ş. Urfa M. Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Radyoloji Birim Sorumlusu

Uzm. Dr. Nilhal KILIÇASLAN
Radyoloji Uzmanı
Ş. Urfa M. Akif İnan Eğt. ve Arş. Hastanesi
Diy. Tes. No: 134633